

A compter du 1er janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l'ancienne nomenclature des indices matières « base 1000 », en janvier 1975, sont les suivants :

### 1 — MAÇONNERIE

Ont été supprimés les indices :

Acp : plaque ondulée amiante ciment  
Ap : poutrelle acier IPN 140  
Brp : briques pleines  
Caill : caillou 25/60 pour gros béton  
Fp : fer plat  
Lm : laminés marchands

A été remplacé l'indice :

« Moellon ordinaire » (Moe) par « caillou type ballast » (Caill).

### 2 — PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION

Ont été supprimés les indices :

Buf : bac universel  
Znl : zinc laminé

Indices nouveaux :

Aer : aérotherme  
Ado : adoucisseur  
Baie : baignoire en tôle d'acier émaillé  
Com : compteur à eau  
Cuv : cuvette W.C à l'anglaise monobloc verticale  
Cta : central de traitement d'air  
Cs : circulateur centrifuge  
Cli : climatiseur  
Sup : supprimeur hydraulique intermittent  
Vco : ventilo-convecteur vertical  
Vc : ventilateur centrifuge  
Ve : vase d'expansion

### 3 — MENUISERIE

Indice nouveau :

Cr : crémone

### 4 — ELECTRICITE

Indices nouveaux :

Bod : boîte de dérivation 100 × 10  
Ca : chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 × 48 mm  
Cf : fil de cuivre dénudé de 28 mm<sup>2</sup>, remplace l'indice fil de cuivre 3 mm<sup>2</sup>  
Cpfg : câble de série à conducteur rigide type U 500 UGPFV conducteur de 25 mm<sup>2</sup>, remplace l'indice U 500 VGPFV 4 conducteurs de 16 mm<sup>2</sup>  
Cts : câble moyenne tension souterrain 18/30 kV - volt 1 × 700 mm  
Cop : coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 × 120 A  
Cor : coffret de répartition équipé de 8 joints  
Coe : coffret d'étage (grille de dérivation)  
Can : candélabre  
Disb : disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A

Dist : disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A  
Disc : discontacteur tripolaire en coffret 80 A  
Go : gaine ICD orange Ø 11 mm  
He : hublot étanche en plastique  
It : interrupteur simple allumage à encastrer remplace l'indice « interrupteur 40 A »  
Pla : plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w  
Tp : tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm, remplace l'indice « tube Ø 9 mm »

### 5 — PEINTURE - VITRERIE

A été supprimé l'indice :

Vd : verre épais double

### 6 — ETANCHEITE

Ont été introduits deux nouveaux indices :

Pvc : plaque PVC 30 × 30  
Pan : panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm

### 7 — TRAVAUX ROUTIERS

Pas de changement.

### 8 — MARBRERIE

A été introduit un nouvel indice :

Pme : poudre de marbre

### 9 — DIVERS

Ont été supprimés les indices :

Gom : gas-oil vente à la mer  
Yf : fonte de récupération

Ont été introduits les indices nouveaux :

Acl : cornière à ailes égales  
Ay : acétylène  
Bc : boulon et crochet  
Ec : électrode (baguette de soudure)  
Gri : grillage galvanisé double torsion  
Mv : matelas laine de verre  
Oxy : oxygène  
Poi : pointes  
Sx : siporex  
Tn : panneau de tôle nervuré TN 40  
Ta : tôle acier galvanisé  
Tal : tôle acier LAF  
Tsc : tube serrurerie carré  
Tsr : tube serrurerie rond

Ont été introduits dans la rubrique « Divers », les indices :

Ap : poutrelle acier IPN 140  
Fp : fer plat  
Lmn : laminés marchands  
Znl : zinc laminé  
Pm : profilés marchands.